

Comment utiliser un THERMOMÈTRE DE SURFACE ?

Démarche pédagogique :

Mesurer la température de surface d'un mur, et identifier les surfaces froides.

Public cible :

Grand public souhaitant mesurer la température de surface des différents matériaux de leur habitation.

Durée :

Quelques minutes.

Utilisation :

Pointer le devant de l'appareil vers la surface à mesurer et appuyer sur le bouton « MEAS » pour réaliser la mesure de température.

L'appareil reste sur la dernière mesure effectuée et s'éteint au bout de 15 secondes.

Attention : pour mesurer la température d'une paroi vitrée (double et triple vitrage), collez d'abord un adhésif opaque côté intérieur, patientez une dizaine de minutes et prenez la mesure sur l'adhésif.



AGENCE LOCALE DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT - Nancy Grands Territoires

10 Promenade Émilie du Châtelet - 54 000 NANCY • Tél. : 03.83.37.25.87 • info@alec-nancy.fr • www.alec-nancy.fr

